



**ИНТЕР PAO  
TOMSK PTS**

Кирова пр., д. 36, г. Томск, Россия, 634041,  
Телефон: +7 (3822) 42-19-72, tomskrts.ru

*Рудобин С.А.*

18.09.2015 № 19-5120

- На № 843/04 от 26.08.2015 ✓  
• №842/04 от 26.08.2015 ✓  
• №875/04 от 07.09.2015 ✓  
• №877/04 от 07.09.2015 ✓  
• №876/04 от 07.09.2015 ✓  
• №874/04 от 07.09.2015 ✓  
• №890/04 от 10.09.2015 ✓

Зам.директора  
УК «Жилсервис ТДСК»  
Ю.И.Вшивцеву  
г.Томск, 634021  
ул. Елизаровых, 79/1

*О перерасчете за ГВС*

Уважаемый Юрий Иванович!

На Ваши письма сообщаем следующее.

По лицевым счетам граждан, проживающих в жилых домах, перечисленных в Ваших письмах, будет произведен перерасчет по услуге «горячее водоснабжение» на основании актов обследования систем теплоснабжения, в связи с некачественным предоставлением услуги.

Суммы перерасчета отразятся в счетах-квитанциях за сентябрь, октябрь 2015.

Заместитель генерального директора по  
энергосбытовой деятельности –  
директор СП "Теплоэнергосбыт" ОАО «ТомскРТС»

И.Г. Ющенко

Исполнитель Людмила Витальевна Афанасенкова  
Тел №42-19-73

ПОЛУЧЕНО  
ООО «ЖИЛСЕРВИС ТДСК»

ВХИ 458

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОМСКРТС»

25 СЕН 2015



ОКПО 59684347  
ИНН 7017065961  
КПП 701701001  
ОГРН 1037000103513

Управляющая компания ТДСК

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 79/1, тел./ факс: (3822) 63-43-21

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис ТДСК"

07 СЕН 2015 № 875/04

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**АО «ТомскРТС»**  
**Зам. генерального директора**  
**по энергосбытовой деятельности -**  
**директору СП «Теплоэнергосбыт»**  
**И.Г. Ющенко**

ЭКЗЕМПЛЯР  
**ООО «ЖИЛСЕРВИС ТДСК»**

**Уважаемый Иван Геннадиевич!**

В соответствии с актами проверки температурного режима от 03.09.2015 года просим Вас произвести перерасчёт за услугу ГВС по жилым домам г. Томск ул. Мичурина, 7, 9, 11, Иркутский тр-т 44, 42, 26, ул. Черных 1, 3, 5, пер. Карский 1, пер. Курганский 5, 8, ул. Рабочая 2а, 4, 42.

Приложение:

- 1. акт проверки температурного режима на 1 л. в 1 экз.

Зам. директора

Ю.И. Вшивцев

Фудобин С.А  
63-43-18

АО «ТомскРТС»  
ТЕПЛОЭНЕРГОСБЫТ  
EX. № 10355  
от 20.09.15 г.  
Телефон, факс: 42-19-70



**ИНТЕР РАО**  
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44  
Кировский р-н:  
Советский р-н:

28-20-38, факс: 28-21-42  
28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н:  
Октябрьский р-н:  
Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
28-21-29

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

« 03 » 09 2015 г.

Мной, представителем инженером Е.А. Перминовой.  
в присутствии представителя абонента ООО «Жилсервис «ТДСК», инженера-теплотехника С.А. Фудобина.

составлен настоящий акт в том, что при обследовании системы теплоснабжения жилых домов по адресу ул. Новосибирская, 35, ул. Мичурина, 7, 9, 11, ул. Ив. Черных, 1, 3, 5, пер. Курганский, 5, 8, пер. Карский, 1, ул. Иркутский тракт, 42, 44, 26, ул. Рабочая, 42, 2а, 4

Обнаружено:

Параметры теплоносителя в ИТП жилого дома по адресу ул. Новосибирская, 35

$P1=5,8 \text{ кгс}\cdot\text{см}^2$        $P2=5,4 \text{ кгс}\cdot\text{см}^2$

$T1=60^{\circ}\text{C}$        $T2=53^{\circ}\text{C}$

$T1(\text{ГВС})=53^{\circ}\text{C}$

Параметры теплоносителя в ИТП жилых домов по адресу ул. Мичурина, 7, 9, 11, ул. Ив. Черных, 1, 3, 5, пер. Курганский, 5, 8, пер. Карский, 1, ул. Иркутский тракт, 42, 44

$P1=5,8 \text{ кгс}\cdot\text{см}^2$        $P2=5,5 \text{ кгс}\cdot\text{см}^2$

$T1=60^{\circ}\text{C}$        $T2=53^{\circ}\text{C}$

$T1(\text{ГВС})=53^{\circ}\text{C}$

Параметры теплоносителя в ИТП жилого дома по адресу ул. ул. Рабочая, 42, 2а, 4, ул. Иркутский тракт, 26

$P1=3,9 \text{ кгс}\cdot\text{см}^2$        $P2=3,5 \text{ кгс}\cdot\text{см}^2$

$T1=60^{\circ}\text{C}$        $T2=53^{\circ}\text{C}$

$T1(\text{ГВС})=53^{\circ}\text{C}$

Заключение: Температура ГВС в жилых домах по адресам ул. Новосибирская, 35, ул. Мичурина, 7, 9, 11, ул. Ив. Черных, 1, 3, 5, пер. Курганский, 5, 8, пер. Карский, 1, ул. Иркутский тракт, 42, 44, 26, ул. Рабочая, 42, 2а, 4 не соответствует СанПиН 2.1.4.2496-09. Период несоответствия с 25.08.15г. по 03.09.14г. Причина несоответствия: несоблюдение температурного графика на 2015г.

Представитель компании

инженер Е.А. Перминова.

Представитель абонента

инженер-теплотехник С.А. Фудобин.