



**ИНТЕР PAO
ТОМСК PTS**

Кирова пр., д. 36, г. Томск, Россия, 634041,
Телефон: +7 (3822) 42-19-72, tomskrts.ru

24.08.2015 № 19-4710

На № 721/04 от 05.08.2015,
№ 715/04 от 04.08.2015
№ 724/04 от 06.08.2015
№ 663/04 от 23.07.2015
№ 652/04 от 20.07.2015

Вшивцеву Ю.И.
На счет
ОК

Зам. директора
УК «Жилсервис ТДСК»
Ю.И. Вшивцеву
г. Томск, 634021
ул. Елизаровых, 79/1

О перерасчете за ГВС

Уважаемый Юрий Иванович!

На Ваши письма сообщаем следующее.

По лицевым счетам граждан, проживающих в жилых домах, перечисленных в Ваших письмах, будет произведен перерасчет по услуге «горячее водоснабжение» на основании актов обследования систем теплоснабжения, в связи с некачественным предоставлением услуги.

Суммы перерасчета отразятся в счетах-квитанциях за август, сентябрь 2015.

Заместитель генерального директора по
энергосбытовой деятельности –
директор СП «Теплоэнергосбыт» ОАО «ТОМСК PTS»

И.Г. Ющенко

Исполнитель Людмила Витальевна Афанасенкова
Тел №42-19-73

ПОЛУЧЕНО
ООО «ЖИЛСЕРВИС ТДСК»

ВХ № 395

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОМСК PTS»



05 АВГ 2015

№ 721/04

На № _____ от _____

Директору
СП «Теплоэнергосбыт»
Томского филиала ОАО «ТГК-11»
И.Г. Ющенко

ЭКЗЕМПЛЯР
000 «ЖИЛСЕРВИС ТДСК»

Уважаемый Иван Геннадиевич!

В соответствии с актами проверки температурного режима от 04.08.2015 года, просим Вас произвести перерасчёт за услугу ГВС, по жилым домам г. Томск ул. 1 Рабочая 2а, 4, 42, Иркутский тр-т 26, 44, 42, ул. Мичурина 7, 9, 11, ул. Черных 1, 3, 5, пер. Карский 1, пер. Курганский 5, 8.

Приложение:

1. акт проверки температурного режима на 2 л. в 1 экз.

Зам. директора

Ю.И. Вшивцев

Фудобин С.А
63-43-18

9/20
06 08
15



ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС

СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» Управление тепловой инспекции

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
Район котельных 28-21-29

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

« 04 » 08 2015 г.

Мной, представителем инженером А.В. Губиной
в присутствии представителя абонента ООО «Жилсервис «ТДСК», инженера Фудобина С.А.

составлен настоящий акт в том, что при обследовании системы теплоснабжения жилых домов по адресам **ул. Мичурина, 7, 9, 11, ул. Иркутский тракт, 44, 26, ул. И. Черных 1, 3, 5, пер. Карский, 1, пер. Курганский 5, 8**

Обнаружено:

Параметры теплоносителя в ИТП жилых домов по адресу **ул. Мичурина, 7, 9, 11**

$P1=6,4 \text{ кгс/см}^2$ $P2=5,6 \text{ кгс/см}^2$
 $T1=57^{\circ}\text{C}$ $T2=46^{\circ}\text{C}$
 $T1(\text{ГВС})=50^{\circ}\text{C}$

Параметры теплоносителя в ИТП жилых домов по адресу **ул. Иркутский тракт, 44, 26**

$P1=5,0 \text{ кгс/см}^2$ $P2=5,0 \text{ кгс/см}^2$
 $T1=55^{\circ}\text{C}$ $T2=44^{\circ}\text{C}$
 $T1(\text{ГВС})=48^{\circ}\text{C}$

Параметры теплоносителя в ИТП жилых домов по адресу **ул. И. Черных 1, 3, 5**

$P1=6,3 \text{ кгс/см}^2$ $P2=5,3 \text{ кгс/см}^2$
 $T1=57^{\circ}\text{C}$ $T2=47^{\circ}\text{C}$
 $T1(\text{ГВС})=50^{\circ}\text{C}$

Параметры теплоносителя в ИТП жилых домов по адресу **пер. Карский, 1**

$P1=6,4 \text{ кгс/см}^2$ $P2=5,6 \text{ кгс/см}^2$
 $T1=57^{\circ}\text{C}$ $T2=48^{\circ}\text{C}$
 $T1(\text{ГВС})=51^{\circ}\text{C}$

Параметры теплоносителя в ИТП жилых домов по адресу **пер. Курганский 5, 8**

$P1=6,4 \text{ кгс/см}^2$ $P2=5,6 \text{ кгс/см}^2$
 $T1=57^{\circ}\text{C}$ $T2=46^{\circ}\text{C}$
 $T1(\text{ГВС})=50^{\circ}\text{C}$

Заключение: Температура ГВС в жилых домах по адресам **ул. Мичурина, 7, 9, 11, ул. Иркутский тракт, 44, 26, ул. И. Черных 1, 3, 5, пер. Карский, 1, пер. Курганский 5, 8**

не соответствует СанПиН 2.1.4.2496-09. Причина несоответствия: несоблюдение температурного графика на 2015-2016г.

Период несоответствия с 27.07.2015 по 31.07.2015г.

Представитель компании

инженер А.В. Губина.

Представитель абонента

инженер С.А. Фудобин.