



**ИНТЕР PAO**  
**ТОМСК РТС**

Кирова пр., д. 36, г. Томск, Россия, 634041,  
Телефон: +7 (3822) 42-19-72, tomskrts.ru

19.10.2015 № 19-5785

- ✓ На № 944/04 от 22.09.2015
- ✓ № 956/04 от 24.09.2015
- ✓ № 969/04 от 25.09.2015
- ✓ № 997/04 от 02.10.2015
- ✓ № 1017/04 от 06.10.2015
- ✓ № 1018/04 от 06.10.2015
- ✓ № 1019/04 от 06.10.2015
- ✓ № 1016/04 от 06.10.2015

Зам.директора  
УК «Жилсервис ТДСК»  
Ю.И.Вшивцеву  
г.Томск, 634021  
ул. Елизаровых, 79/1

*Вшивцеву Ю.И.*  
*Ю.И.*

О перерасчете за ГВС

Уважаемый Юрий Иванович!

На Ваши письма сообщаем следующее.

По лицевым счетам граждан, проживающих в жилых домах, перечисленных в Ваших письмах, будет произведен перерасчет по услуге «горячее водоснабжение» на основании актов обследования систем теплоснабжения, в связи с некачественным предоставлением услуги.

Суммы перерасчета отразятся в счетах-квитанциях за сентябрь октябрь, ноябрь 2015 г.

Заместитель генерального директора по  
энергосбытовой деятельности –  
директор СП "Теплоэнергосбыт" ОАО «ТомскРТС»

*И.Г. Ющенко*  
И.Г. Ющенко

Исполнитель Краснова Наталья Михайловна  
Тел №42-19-73

ПОЛУЧЕНО  
ООО «ЖИЛСЕРВИСТДСК»

ВХ № 576

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОМСКРТС»

30 ОКТ 2015



ОКПО 59684347  
 ИНН 7017065961  
 КПП 701701001  
 ОГРН 1037000103513

634021, г. Томск, ул. Елизаровых 79/1, тел./ факс: (3822) 63-43-21

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис ТДСК"

06 ОКТ 2015 № 1048/04  
 На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**АО «ТомскРТС»**  
**Зам. генерального директора**  
**по энергосбытовой деятельности -**  
**директору СП «Теплоэнергосбыт»**  
**И.Г. Ющенко**

**Уважаемый Иван Геннадиевич!** ЭКЗЕМПЛЯР **ООО «ЖИЛСЕРВИС ТДСК»**

В соответствии с актом проверки температурного режима от 01.10.2015 года, просим Вас произвести перерасчёт за услугу ГВС, по жилым домам г. Томск ул. Мичурина, 7, 9, 11, Иркутский тр-т 44, 42, ул. Черных 1, 3, 5, пер. Карский 1, пер. Курганский 5, 8.

Приложение:

- 1. акты проверки температурного режима на 1 л. в 1 экз.

Зам. директора

Ю.И. Вшивцев

*06 11655  
 10 15*

Фудобин С.А  
 63-43-18



**ИНТЕР РАО**  
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42  
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
Район котельных 28-21-29

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

« 01 » 10 2015г.

Мной, представителем инженером Е.А. Перминовой.  
в присутствии представителя абонента ООО «Жилсервис «ТДСК», инженера-теплотехника С.А. Фудобина.

составлен настоящий акт в том, что при обследовании системы теплоснабжения жилых домов по адресу ул. Мичурина, 7, 9, 11, ул. Иркутский тракт, 42, 44, ул. Ив. Черных, 1, 3, 5, пер. Карский, 1, пер. Курганский, 5, 8,

Обнаружено:

1. Параметры теплоносителя в ИТП жилых домов по адресу ул. ул. Мичурина, 7, 9, 11, ул. Иркутский тракт, 42, 44, ул. Ив. Черных, 1, 3, 5, пер. Карский, 1, пер. Курганский, 5, 8,  
 $P1=6,0 \text{ кгс}\cdot\text{см}^2$        $P2=5,0 \text{ кгс}\cdot\text{см}^2$  в динамике  
 $T1=60^{\circ}\text{C}$                $T2=48^{\circ}\text{C}$   
 $T1(\text{ГВС})=55^{\circ}\text{C}$

Закключение: Температура ГВС в жилых домах по адресам ул. Мичурина, 7, 9, 11, ул. Иркутский тракт, 42, 44, ул. Ив. Черных, 1, 3, 5, пер. Карский, 1, пер. Курганский, 5, 8, не соответствует СанПиН 2.1.4.2496-09. Период несоответствия с 26.09.15г. по 01.10.15г. Причина несоответствия: несоблюдение температурного графика АО «ТомскРТС».

Представитель компании

инженер Е.А. Перминова.

Представитель абонента

инженер-теплотехник С.А. Фудобин.