



**ИНТЕР PAO
ТОМСК РТС**

Кирова пр., д. 36, г. Томск, Россия, 634041,
Телефон: +7 (3822) 42-19-72, tomskrts.ru

24.08.2015 № 19-4710

На № 721/04 от 05.08.2015,
• № 715/04 от 04.08.2015
• № 724/04 от 06.08.2015
• № 663/04 от 23.07.2015
• № 652/04 от 20.07.2015

*Вышеперечисленные
на сентябрь
В.И.*

Зам. директора
УК «Жилсервис ТДСК»
Ю.И.Вшивцеву
г.Томск, 634021
ул. Елизаровых, 79/1

О перерасчете за ГВС

Уважаемый Юрий Иванович!

На Ваши письма сообщаем следующее.

По лицевым счетам граждан, проживающих в жилых домах, перечисленных в Ваших письмах, будет произведен перерасчет по услуге «горячее водоснабжение» на основании актов обследования систем теплоснабжения, в связи с некачественным предоставлением услуги.

Суммы перерасчета отразятся в счетах-квитанциях за август, сентябрь 2015.

Заместитель генерального директора по
энергосбытовой деятельности –
директор СП «Теплоэнергосбыт» ОАО «ТомскРТС»

И.Г. Ющенко

Исполнитель Людмила Витальевна Афанасенкова
Тел №42-19-73

ПОЛУЧЕНО
ООО «ЖИЛСЕРВИС ТДСК»

ВХ № 395

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОМСКРТС»



№ 663/04
от _____

ОАО «ТомскРТС»
Зам. генерального директора
по энергосбытовой деятельности -
директору СП «Теплоэнергосбыт»
И.Г. Ющенко

ЭКЗЕМПЛЯР
ООО «ЖИЛСЕРВИС ТДСК»

Уважаемый Иван Геннадиевич!

соответствии с актами проверки температурного режима от 22.07.2015 года
Вас произвести перерасчёт за услугу ГВС по жилым домам г. Томск
бочая 2а, 4, ул. Иркутский тр-т, 26.

ление:
кт проверки температурного режима на 1 л. в 1 экз.

д. директора

Ю.И. Вшивцев

С.А

АО «ТомскРТС»
Теплоэнергосбыт
ЭК. № 23 8485
от 23 04 15
Телефон, факс: _____



ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
Район котельных 28-21-29

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

« 22 » 07 2015 г.

Мной, представителем инженером А.В. Губиной
в присутствии представителя абонента ООО «Жилсервис «ТДСК», зам. директора Вшивцева Ю.И.

составлен настоящий акт в том, что при обследовании системы теплоснабжения жилых домов
по адресу ул. 1 Рабочая, 2а, 4, ул. Иркутский тракт, 26.

Обнаружено:

Параметры теплоносителя в ИТП жилых домов по адресу ул. 1 Рабочая, 2а, 4, ул. Иркутский
тракт, 26

$P1=5.8 \text{ кгс/см}^2$ $P2=5.6 \text{ кгс/см}^2$
 $T1=57^{\circ}\text{C}$ $T2=46^{\circ}\text{C}$
 $T1(\text{ГВС})=50^{\circ}\text{C}$

Закключение: Температура ГВС в жилых домах по адресам ул. 1 Рабочая, 2а, 4, ул. Иркутский
тракт, 26 не соответствует СанПиН 2.1.4.2496-09. Причина несоответствия: несоблюдение
температурного графика на 2015-2016г. Период несоответствия с 17.07.2015 по 22.07.2015г.

Представитель компании

инженер А.В. Губина.

Представитель абонента

зам.директора Ю.И. Вшивцев.